



**МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы № 1  
по Советскому району г. Махачкалы**

367027, г. Махачкала, пр. А.Акушинского, 30 «д».  
телефон / факс: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87  
25.06.2019 № 4-4-51/ 612

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МБОУ  
«Многопрофильный лицей № 30

Малиотаки С.Г.

г.Махачкала, ул. А. Исмаилова, 9

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

25 июня 2019г.

г. Махачкала

место рассмотрения ( город, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора Советского района г. Махачкалы по пожарному надзору майор внутренней службы Умаров Умар Алиевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 193 от 25 июня 2019г., возбуждённого по ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора Малиотаки С.Г.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбуждающего административное дело) (должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

**УСТАНОВИЛ:**

что в 10 час. 00 мин. 24 июня 2019 г. в здании и помещениях объекта защиты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 30», расположенного по адресу: г.Махачкала, ул. А. Исмаилова, 9 нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности, а именно:

1	Руководитель организации не организывает проведение проверки источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в РФ п.55
2	По периметру кровли 3-х этажного корпуса отсутствует ограждение, соответствующее ГОСТу 25772 высотой не менее 0,6 м	ФЗ от 22.07.2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; п.8.11 СНИП 21-01-97*
3	В подвальных помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Правила противопожарного режима в РФ п.61
4	Двери лестничных клеток не оборудованы уплотнителями, приспособлениями для самозакрывания (доводчиками)	СП 1.13130.2009 п.4.2.7; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Тех. о требованиях пожарной безопасности" ст. 4,
5	В подсобном помещении кабинета биологии отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Правила противопожарного режима в РФ п.61
6	В фойе перед основным эвакуационным выходом и в помещении охраны отсутствует автома-	Правила противопожарного режима в РФ п.61

	тическая пожарная сигнализация	
7	Деревянные конструкции актового зала не обработаны огнезащитным составом (потолок)	Правила противопожарного режима РФ п.21
8	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом	Правила противопожарного режима РФ п.21
9	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей	Постановление правительства РФ № 390, п. 478
10	На объекте не со всеми лицами проводится противопожарный инструктаж	Постановление правительства РФ № 390, п. 3
11	На путях эвакуации, перед основным выходом устроены пороги препятствующие свободной эвакуации людей	Постановление правительства РФ № 390, п. 36
12	Отсутствуют перила на 3-х маршевой лестничной клетке второго эвакуационного выхода спортзала	СП 1.13130.2009, п. 4.3.4
13	Отсутствуют перила на 9-ти маршевой лестничной клетке второго эвакуационного выхода спортзала и кабинета труда	СП 1.13130.2009, п. 4.3.4
14	Отсутствуют перила на лестничной клетке эвакуационного выхода из столовой	СП 1.13130.2009
15	Отсутствуют перила на 16-ти маршевой лестничной клетке эвакуационного выхода из кабинетов биологии и технологов	СП 1.13130.2009, п. 4.3.4
16	Отсутствуют перила на 14-ти маршевой лестничной клетке эвакуационного выхода спортзала, выходящего во двор школы искусств № 6	СП 1.13130.2009, п. 4.3.4

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению: не соблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по Советскому району г. Махачкалы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по адресу: г. Махачкала, пр. А.Акушинского, 30 «д»

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Заместитель главного государственного инспектора Умаров У.А.

должность, фамилия, инициалы лица  
25 июня 2019г.



Настоящее представление получила.

Директор Малиотаки С.Г.

должность, фамилия, инициалы лица  
25 июня 2019г.

  
подпись

  
подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма